

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Rusztowanie</b>			
<b>1.1</b>		<b>Strona północna</b>			
1		Rusztowanie - montaż i demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1.1	wycena indywidualna	335.68*1.05	m <sup>2</sup>	352.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.46</b>
2		Rusztowanie - cena najmu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	wycena indywidualna	335.68*1.05	m <sup>2</sup>	352.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>352.46</b>
<b>2</b>		<b>Remont i konserwacja elewacji północnej z częścią transeptu</b>			
<b>2.1</b>		<b>Remont i konserwacja partii ceglanych</b>			
3	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0303-03 z.sz. 3.5. 9902-1	(4.5+4.5+2.8+3.0+2.7)*14.65+((0.8*13*5)+(0.75*13*2)+(0.6*13))	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
4	KNR 19-01	Nacięcie spoin szlifierką kątową	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0828-01 analogia	335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
5	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0828-01	335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
6	KNR AT-27	Piaskowanie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0102-04	335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
7	KNR 0-25	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0101-01	335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
8	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc		
d.2.1	0314-02	680	msc	680.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.00</b>
9	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
d.2.1	0314-01	875	msc	875.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>875.00</b>
10	TZKNC 14 b	Odsalanie powierzchni ceglanej metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska (okład z 10 warstw ligniny)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
11	TZKNC 4 a	Uzupełnienie ubytków w cegle masami na bazie spoiw mineralnych (8% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.2.1		335.68*0.08	m <sup>2</sup>	26.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.85</b>
12	KNR 19-01	Spoinowanie murów z opracowaniem spoiny lekko wklęsłej	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0325-06 analogia	335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
13	KNR 19-01	Malowanie spoin o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0831-04	335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
14	KNR 0-26	Wykonanie dwukrotnej impregnacji o powierzchni porowatej metodą smarowania roztworem żywicy krzemooorganicznej - hydrofobizacja cegły	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0640-06 analogia	335.68	m <sup>2</sup>	335.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.68</b>
<b>2.2</b>		<b>Konserwacja partii tynkowych</b>			
15	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 poprzez mycie	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0303-03 z.sz. 3.5. 9902-1	(4.5+4.5+2.8+3.0+2.7)*1.04	m <sup>2</sup>	18.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.20</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-25 d.2.2 0403-05	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.20</b>
17	KNR 4-01 d.2.2 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 65% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		18.20*0.65	m <sup>2</sup>	11.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.83</b>
18	KNR AT-32 d.2.2 0601-08	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
		11.83	m <sup>2</sup>	11.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.83</b>
19	KNR 0-33 d.2.2 0126-05	Tynki elewacyjne nawierzchniowe- scalenie powierzchni gotową zaprawą Fein-putz	m <sup>2</sup>		
		11.83	m <sup>2</sup>	11.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.83</b>
20	KNR 4-01 d.2.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi - scalenie kolorystyczne - stara biel	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.20</b>
21	KNR 0-26 d.2.2 0640-06 analogia	Wykonanie dwukrotnej impregnacji o powierzchni porowatej metodą smarowania roztworem żywicy krzemooorganicznej 100% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		18.20	m <sup>2</sup>	18.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.20</b>
<b>2.3</b>		<b>Remont i konserwacja partii kamiennych</b>			
22	KNR 19-01 d.2.3 0828-01 analogia	Nacięcie spoin szlifierką kątową	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
23	KNR 19-01 d.2.3 0828-01 analogia	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
24	KNR 9-21 d.2.3 0303-03 z.sz. 3.5. 9902-1	Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m <sup>2</sup> poprzez mycie	m <sup>2</sup>		
		1*6	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
25	KNR AT-27 d.2.3 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
26	TZKNC 14 b d.2.3 analogia	Odsalanie powierzchni kamiennej metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska (okład z 10 warstw ligniny)	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
27	KNR 19-01 d.2.3 0325-06 analogia	Spoinowanie murów z opracowaniem spoiny lekko wklęsłej	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
28	TZKNC 4 a d.2.3 analogia	Uzupełnienie ubytków w kamieniu masami na bazie spoiw mineralnych (20% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
		6*0.20	m <sup>2</sup>	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
29	KNR 0-26 d.2.3 0640-06 analogia	Wykonanie dwukrotnej impregnacji o powierzchni porowatej metodą smarowania roztworem żywicy krzemooorganicznej - hydrofobizacja cegły	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>